


	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 2

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	28	02	2017	INFORME	01
CONTRATO	N° 07-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	06	01	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento mecánico, hidráulico y sistema de frenos con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de EMSEFUSA ESP						
PLAZO DE EJECUCION	01 Mes	FECHA INICIO	18	01	2017	FECHA DE TERMINACION	17 02 2017
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (\$36.885.840) MCTE						
NOMBRE CONTRATISTA	ERNEY FABIAN VELASQUEZ LEMUS Y/O TECNICENTRO VELASQUEZ						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa						

La Supervisora la doctora HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA, comunica que el contrato de mantenimiento suscrito el día seis (06) de Enero de 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P NIT 890.680.053-6 y ERNEY FABIAN VELASQUEZ LEMUS – PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO TECNICENTRO VELASQUEZ, con NIT:11.255.066-0; certifica e informa que verificado el cumplimiento del objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el 18 al 26 de Enero de 2017, del mantenimiento correctivo de los vehículos de placas SMB 682, ODR 386 y SMB 681, se cumplió satisfactoriamente previa revisión de las actividades efectuadas en las instalaciones del contratista, verificando la calidad de los repuestos instalados y el funcionamiento de los mismos soportado mediante ordenes de trabajo y facturas N° 2754, 2755, 2750, 2751, 2752, 2753, ,por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO (\$ 36,884,728) PESOS M/CTE., los cuales se causaran de acuerdo a lo descrito en el siguiente cuadro:


Nº	PROCESO	PLACA	CLASE	Nº FACTURA	VALOR
1	ASEO	SMB 682	Recolector	2754	\$ 16,200,456
				2755	
2		ODR 386	Recolector	2750	\$ 12,317,496
				2751	
3		SMB 681	Recolector	2752	\$ 8,366,776
				2753	
TOTAL					\$ 36,884,728

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 2 de 2

Manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual el cual es mantenimiento con sus respectivos repuestos y accesorios para el parque automotor de vehículos de EMSEFUSA ESP.

Se aclara que se da por terminado el presente contrato antes de la fecha prevista en el acta de inicio, teniendo en cuenta que el presupuesto apropiado para el mantenimiento del parque automotor se agotó de acuerdo a los servicios prestados.

Dada en Fusagasugá a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año (2017).

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
Firma	 Firma