

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 6

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	28	12	2017	INFORME	6			
CONTRATO	No. 100-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				23	06	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para ejecutar la segunda fase del levantamiento de información técnica de las redes de Acueducto y Alcantarillado en el sector rural del municipio de Fusagasugá.									
PLAZO DE EJECUCION	6 meses	FECHA INICIO	29	06	2017	FECHA DE TERMINACION	28	12	2017	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$10.740.000) MCTE									
NOMBRE CONTRATISTA	YEDIR ALVEIRO BENAVIDES LADINO									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ									
<p>El Interventor y/o Supervisor Ing. Sandra Milena Rodríguez Díaz certifica e informa: Que el (la) Sr. Yedir Alveiro Benavides Ladino, con número de cedula o Nit. 106.9714.724 de Fusagasugá (Cund), dio cumplimiento al objeto contractual correspondiente al periodo comprendido desde el 29 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2017 y manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente de la Cuenta de Cobro N° 006 de fecha 28 de Diciembre de 2017, por valor de Un Millón Setecientos Noventa Mil Pesos M/CTE. (\$ 1.790.000), por concepto de prestación de servicios para ejecutar la segunda fase del levantamiento de información técnica de las redes de Acueducto y Alcantarillado en el sector rural del municipio de Fusagasugá, según informe de actividades anexo.</p> <p style="text-align: center;">INFORME FINAL DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE DE 2017</p> <p>Contrato prestación de servicios de apoyo No: 100-2017 Objeto: Prestación de servicios para ejecutar la segunda fase del levantamiento de información técnica de las redes de Acueducto y Alcantarillado en el sector rural del municipio de Fusagasugá. Con fecha de inicio 29 de Junio de 2017 y fecha de terminación 28 de Diciembre de 2017. Se termina con el S.IG de la parte rural del municipio de Fusagasugá sector chinauta el cual nos arroja los siguientes resultados. Tramos de acueducto: Longitud total de 85,301 km Diámetros de ¼, 1, 2, 3, 4 y 6 pulgas. Contenido de cada tramo:</p>										

502



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 6

Identify

Identify from:

[-] TRAMOS_DE_ACUEDUCTO_1

Location:

Field	Value
OBJECTID	9799
Shape	Polyline ZM
ID	
Ubicacion	Via Panamericana (CHINAUTA)
Fecha de instalacion	13/11/2009
Fecha de Reposicion	<null>
Planta de Suministro	Planta la Venta
Material del tramo	PVC
Diametro tramo (pulg)	3
Longitud tramo (mts)	2215,405112
Cantidad de acometidas	0
Shape_Length	2215,405112

Identified 1 feature

Tramos de acueducto

Válvulas de acueducto



Se le agrega a información recogida en campo tales como estado de operacional, tipo de espigo, si tiene no cajilla y más importante una foto paronímica del lugar donde está la válvula.

Total de válvulas 140.

Punto de muestreo

Contiene una foto paronímica y coordenadas en x y en y.

60



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 4 de 6

ICA	COORDENADA X	COORDENADA Y
962117,6136	969930,...	
960447,9907	968984,15	
959273,644	968013,194	
954284,8262	964333,3299	
954242,7963	964262,1656	
958874,0519	967597,736	
960467,7481	968952,4415	





Total puntos de muestreo 9.

Conclusiones

Se recolecto el 100% de la información en terreno de sistema de acueducto del sector de chinauta y se plasmó en planos de archivos SHP.

Se ubicó espacialmente cada accesorio de la red de acueducto.

Registro fotográfico



Se tomaron 422 fotos de válvulas, hidrantes, y macros.

120




INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 6 de 6




Que se entrega:

- El sistema de información geográfico (al encargado de cartografía y se entrega una copia a en medio magnético) En archivo tipo SHP.
- 422 imágenes de los accesorios del sistema de acueducto.

Se manifiesta que el contratista hace entrega del carnet de identificación quedado a paz y salvo en todo concepto.

Dada en Fusagasugá a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre del año (2017)

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N.A.	Nombre: SANDRA MILENA RODRIGUEZ DIAZ
Firma	 Firma