



**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 1 de 2

<b>CIUDAD:</b>	FUSAGASUGA	<b>FECHA INFORME</b>	27	10	2017	<b>INFORME</b>	01
<b>CONTRATO</b>	N° 163-2017	<b>FECHA SUSCRIPCION CONTRATO</b>			09	10	2017
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA LA EMPRESA DE SERCIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA E.S.P.						
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	Dos (02) meses	<b>FECHA INICIO</b>	13	10	2017	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	13 12 2017
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$140.400.000) MCTE, INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY						
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	MOTORES Y MAQUINAS S.A MOTORYSA Y/O MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ						
<b>NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR</b>	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa						

El Interventor y/o Supervisor la doctora HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA certifica e informa que el contrato de Compra de Vehículo para la Gerencia suscrito el nueve (09) de octubre 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P con NIT 890.680.053-6 y la empresa MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA Y/O MARCO AURELIO PASTRANA DE LA CRUZ, actuando como representante legal de la empresa y verificado el cumplimiento del objeto contractual según factura N° NMD/115 de fecha 20 de octubre, por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$140.400.000) PESOS MCTE. Manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a los documentos pertinentes a la entrega del vehículo DE MARCA Mitsubishi, PLACAS ODR415 con entrada al Almacén 4029 de fecha 23 de octubre; por lo tanto, el supervisor del contrato evidencia que se cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual del mismo, y verifico y recibí a entera satisfacción el vehículo así:

<b>Tipo:</b>	Camioneta
<b>Modelo:</b>	2018
<b>Tipo de Combustible</b>	Diésel
<b>Cilindraje Comercial:</b>	De 2000 a 2700 CC.
<b>Potencia:</b>	De 134 a 163 hp
<b>Número de Velocidades</b>	5
<b>Dirección</b>	Electro asistido
<b>Caja</b>	Automática
<b>Frenos Delanteros</b>	Hasta 294 mm – 300 mm de diámetro
<b>Frenos Traseros</b>	Discos ventilados de 16" sobre tambor
<b>Rines</b>	265/70R16 – 265.65R17
<b>Capacidad de Carga (kg)</b>	De 600 a 700
<b>Largo Total (mm)</b>	De 4795mm a 4785 mm
<b>Ancho Total (mm)</b>	De 1815 mm a 1860 mm
<b>Altura Total (mm)</b>	De 1805 mm a 1835 mm
<b>SEGURIDAD:</b>	Hidráulicos, servo freno de vacío
	Cinturones delanteros 3 puntos ELR con doble prentensionador
	Cinturones Traseros 3 punto ERL
	Airbag Conductor y Copiloto
	Airbag rodilla conductor
<b>INTERIOR:</b>	Alarma antirrobo
	Seguro de Dirección
	Aire Acondicionado
	Bloqueo central
	Tacómetro
	Computador abordo



**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 2

- Control de audio en el timón
- Enfriador del aceite de la caja
- Sillas separadas con apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos
- Pasajeros 7

MARCA	COLOR	MODELO	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	No. MOTOR	No. CHASIS
Mitsubishi	PLATA METALICO	2018	DIESEL	2477	4D56UAK6589	MMBGYKR30JH000914



Dada en Fusagasugá a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año (2017).

**FIRMAS**

**INTERVENTOR**

Nombre:  
N/A

**SUPERVISOR**

HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA  
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA

Firma

Firma