

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 1 de 5

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	29	11	2017	INFORME	01
CONTRATO	N° 173-2017	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	20	10	2017		
OBJETO DEL CONTRATO	AQUISICION DE UN CAMION PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSEFUSA E.S.P.						
PLAZO DE EJECUCION	Un (01) mes	FECHA INICIO	30	10	2017	FECHA DE TERMINACION	29 11 2017
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$151.557.666) MCTE, INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY						
NOMBRE CONTRATISTA	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA Jefe de la División Administrativa						

El Interventor y/o Supervisor la doctora HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA certifica e informa que el contrato de Compra de Vehículo para la División de Alcantarillado suscrito el veinte (20) de Noviembre 2017, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E. S. P con NIT 890.680.053-6 y la empresa CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. NIT 860.032.115-6 y/o SANTIAGO SALAZAR ARIAS cc 75.095.753, actuando como representante legal de la empresa y verificado el cumplimiento del objeto contractual según facturas No. 12660 del 24 noviembre 2017, FVO12671 del 24 de noviembre 2017, FVO 12672 del 24 noviembre 2017, FVO12581 del 02 noviembre y FVV11291 de fecha 01 de Noviembre, por valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$151.557.666) MCTE. Manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a los documentos pertinentes a la entrega del vehículo para las actividades de la división de alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P DE MARCA CHEVROLET, PLACAS ODR416; con entrada al Almacén 4029 de fecha 29 de Noviembre; por lo tanto, el supervisor del contrato evidencia que se cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual del mismo, y verifico y recibió a entera satisfacción el vehículo así:

MOTOR		
Tipo		INTERCOOLER 5.2 L
Ubicación		Longitudinal delantero
Desplazamiento (cc)		Mínimo 5.193
Nro. De cilindros		4 en línea
Potencia (hp@ rpm)		Mínimo 153 @ 2.600
Torque (kg-m @ rpm)		42.7 @ 1.600
Alimentación		Inyección directa
Sistema de inyección		Common rail
Nivel emisiones		Euro IV
Combustible		Diésel
TRANSMISION		
Tipo		T/M 6 Velocidades
Relaciones	1ª (Baja / Alta)	Mínimo 5,979
	5ª (Baja / Alta)	Mínimo 0,759
Reversa		5.501



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 2 de 5

Relación final de Eje	5.125
Tracción	4x2
CHASIS	
Dirección	Asistida
Suspensión delantera	Ballesta en el Eje rígido
Amortiguadores delanteros	Incluido
Barra estabilizadora delantera	Incluido
Suspensión trasera	Ballesta en el Eje rígido
Amortiguadores traseros	Incluido
Sistema de freno	Hidráulico
Delantero	Campana
Traseros	Campana
Frenos de Motor	Mariposa
Freno de parqueo	Mecánico al Cardan
Medidas de llantas	
Delanteras	205/75 R17.5
Traseras	205/75 R17.5
PESOS Y CAPACIDADES	
Peso bruto vehicular (kg)	Máximo 7,500
Capacidad de carga (kg)	Mínimo 4.782
Capacidad Max. Eje Delantero (Kg)	Mínimo 3.100
Eje Trasero (Kg)	Mínimo 6.600
Tanque de combustible (L)	Mínimo 100
CONTROLES Y MEDIDORES	
Odómetro	Incluido
Tacómetro	Incluido
Temperatura de refrigerante	Incluido
SISTEMA ELECTRICO	
Voltaje sistemático eléctrico	24V
Batería	12V-68 HR
Cantidad de Baterías	2 serie
Alternador	24V-50 Amperios
EQUIPOS Y ACCESORIOS	
Columna de dirección telescópica y ajustable en altura	Incluido
Calefactor	Incluido
Radio: AM/FM, CD con 2 parlantes y antena	Incluido
Asiento conductor: manual regulable en altura	Incluido
Tipo de cabina	Abatible
Perilla delantera abatible	Incluido
Llanta repuesto	Incluido
Tapetes	Incluido
Pito de reversa	Incluido
Exploradoras	Incluido
Caja de herramienta metálica	Incluido
Kit de carretera y herramienta	Incluido
DIMENSIONES	
Distancia entre Ejes (mm)	3.365
Longitud total (mm)	5.985
Ancho Total (mm)	2115
Ancho cabina	2.040



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05

PÁGINA 3 de 5

CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA

Largo	4.50 m
Ancho	2,30 m
Alto útil	1,57 m
Alto con varillas	2,10 m
Piso	Lámina alfajor calibre 1/8 (Mínimo)
Vigas principales	Canal U estructural.
Travesaños	Canal U estructural y ángulo.
Parales	Metálicos pintados en pintura electrostática texturizada.
Carpa	Carpa plástica color negro
Bancas	2 laterales abullonadas con espaldar y abatibles, a lo largo de la carrocería. Las sillas deberán traer cinturones de seguridad de 2 puntos, para 5 personas por banca.

MARCA	COLOR	MODELO	COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	No. MOTOR	No. CHASIS
CHEVROLET	BLANCO GALAXIA	2018	DIESEL	5.193	4HK1-589632	9GDNPR756JB009957

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNITARIO
1	Chasis camión NPR +carrocería tipo estacas, carpa y varillas-marca Benfor No. 9GDNPR756JB009957	Und	1	\$114.568.067
2	Accesorios	Und	1	\$1.255.800
3	Valor Soat	Und	1	\$553.050
4	Gastos legales impuestos municipales	Und	1	\$11.117.594.00
5	MATRICULA: Gastos de matrícula oficial en Fusagasugá- Cund, Soat e impuestos respectivos del año	Und	1	\$2.056.620
6			IVA	22.006.535
VALOR TOTAL				\$151.557.666,00






**INFORME Y CERTIFICACION DE
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

CÓDIGO 110-F-13

VERSIÓN 05


PÁGINA 4 de 5



	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO 110-F-13
		VERSIÓN 05
		PÁGINA 5 de 5



Dada en Fusagasugá a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año (2017).

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
Nombre: N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
Firma	 Firma